

О состоянии материально- технической базы учреждения.

Здание общей площадью 2902 кв. метра, 1963 года постройки нуждается в текущем ремонте.

Стоимость имущества по бюджетной деятельности по состоянию на 01.01.2020 г. составила 13684562,68 рублей.

Стоимость особо ценного движимого имущества составила на отчетную дату 1781174,15 рубля, в том числе:

- машины и оборудование на сумму 1261084,27 рублей;
- инвентарь производственный и хозяйственный на сумму 520079,88 рублей. .

В отчетном периоде в учреждении за счет субсидий на выполнение государственного задания произошло увеличение основных средств на сумму 548500,00 рублей, переведенных с субсидий на иные цели (компьютер, принтер, микрофоны, музыкальное оборудование, постамент «ПОБЕДА», одежда сцены).

Стоимость имущества за счет средств от предоставления платных услуг и иной приносящей доход деятельности состоянию на 01.01.2020 г. составила 2488688,55 рублей. За отчетный период приобретено основных средств на сумму 21230,00 рублей, в том числе:

- генератор мыльных пузырей 4940 рублей;
- аудиоинтерфейс 8290,00 рублей;
- контейнер для мусора 8000,00 рублей.

Приобретено материальных запасов и ГСМ на сумму 389189,00 рублей, в том числе за счет субсидии на иные цели 168720,00 рублей:

- строительных материалов -32965,40 рублей;
- медикаментов – 2938,00 рублей;
- МЗ однократного применения – 80946,25 рублей;
- прочих материальных запасов 201339,35 рублей;
- ГСМ –71000,00 рублей.

За счет субсидии на иные цели:

- 1) Текущий ремонт зрительного зала
- 2) Замена кресел зрительного зала
- 3) Текущий ремонт фасада здания
- 4) Текущий ремонт крыльца здания
- 5) Обустройство туалетной комнаты («Доступная среда»)
- 6) Текущий ремонт балетного зала (в настоящее время)
- 7) Приобретение одежды сцены.

Для нормального функционирования учреждения необходим проект и монтаж новой дренажной системы для отвода грунтовых вод.

Крыша здания имеет многочисленные дефекты (гниль в обрешетке, массовые протечки, вздутие поверхности, трещины, местами разрывы верхнего слоя кровли, проникание влаги в местах примыкания к вертикальным поверхностям) из-за, которых происходят периодическое подтопление помещений. По периметру здания отсутствуют водостоки, что из-за некачественного водоотвода и недостаточного вылета карнизных свесов привело к повреждению парапетной и карнизной части наружных стен, а также отделочных слоев и декоративных элементов стен.

Необходима замена навесов над прямыми оконными проемами цокольного этажа.

Из-за отсутствия финансовых средств с 2012 года не производились электрические измерения в электроустановках дворца.