

## **Пояснительная записка о состоянии материально-технической базы учреждения**

Здание общей площадью 2902 кв. метра, 1963 года постройки нуждается в текущем ремонте. Объем финансовых средств, направленных на ремонтно – строительные работы в 2016 году составил 71,6 тыс. рублей за счет средств от платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

Стоимость имущества за счет средств от субсидий на выполнение госзадания по состоянию на 01.01.2017 г. составила 12603,0 тыс. рублей. В отчетном периоде основных средств и материальных не приобреталось, ремонтно – строительных работ не производилось.

Стоимость имущества за счет средств от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2017 г. составила 2614,1 тыс. рублей. За отчетный период приобретено основных средств на сумму 5,5 тыс. рублей, в том числе:

обогреватель – 0,8 тыс. рублей

насос – 4,6 тыс. рублей

Приобретено материальных запасов на сумму 297,3 тыс. рублей, в том числе:

- строительных материалов - 71,6 тыс. рублей;

- хозяйственных материалов – 116,1 тыс. рублей;

- электроматериалов – 19,6 тыс. рублей

ГСМ - 90,0 тыс. рублей;

На сегодня состояние материально-технической базы учреждения не соответствует реальной потребности.

Для выполнения государственной программы Омской области «Доступная среда» необходимо выполнить устройство пандуса и ремонт покрытия крыльца.

Для устранения нарушений Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо провести следующие мероприятия:

1. Реконструкцию автоматической пожарной сигнализации.
2. Установку системы автоматического пожаротушения.
3. Проведение огнезащитной обработки сцены.
4. Замену двух пластиковых дверей с расширением дверных проемов.
5. Привести в соответствие высоту горизонтальных участков путей эвакуации из цокольного помещения.

Из – за повышения уровня грунтовых вод существующая дренажная система в учреждении в 2016 году не сумела обеспечить отвод грунтовых вод из цокольных помещений. В результате практически весь летний период цокольный этаж оказался подтопленным. Для нормального функционирования учреждения необходим проект и монтаж новой дренажной системы для отвода грунтовых вод.

Крыша здания имеет многочисленные дефекты из-за, которых требуется капитальный ремонт мягкой кровли.

На выполнение данных мероприятий необходимы большие капиталовложения, которые БУК «Дворец искусств «Сибиряк» не в состоянии осуществить за счет собственных средств

Кроме того необходимо приобретение звукоусилительного оборудования, музыкальных инструментов, износ которых уже составил 100%, сценических костюмов, мебели, транспортных средств, одежды сцены, чехлов на кресла в зрительном зале.